

**Dopo un giorno in servizio i nuovi bus già in riparazione. Un difetto alla regolazione dell'apertura delle porte. In altri invece i tecnici hanno trovato infiltrazioni d'acqua. Nel 2017 altre 125 vetture di questo tipo**

