

Costretto all'atterraggio un aereo di Ryanair. L'apparecchio destinato a Dusseldorf aveva i flaps in avaria

Atterraggio straordinario per il volo Ryanair FR 05558 Pescara-Dusseldorf partito ieri pomeriggio, intorno alle ore 14,50 come da programma ma repentinamente rientrato alla base. A causa di un problema ai cosiddetti flaps, cioè alle superfici del bordo d'uscita delle ali, il pilota, dopo circa un'ora di volo, essendo ancora lontano dal confine, su consiglio dei tecnici della torre di controllo pescarese ha preferito non rischiare, quindi ha deciso di tornare indietro. L'aereo è atterrato nuovamente nell'aeroporto di Pescara.

Sulla pista, come da prassi in questi casi, c'era una squadra dei Vigili del fuoco, ma per fortuna le operazioni si sono svolte senza problemi.

Oltre all'equipaggio, erano 113 i passeggeri che si trovavano a bordo del velivolo. C'erano molte famiglie tedesche, e perciò erano anche numerosi i bambini, solo alcuni tra loro i passeggeri italiani. All'atterraggio per la maggior parte sembravano tranquilli, anche se qualcuno ha manifestato il disagio del volo soppresso e qualcun altro i segni di un vago timore di rimettersi in viaggio. Assistiti dal personale della Saga, la società che gestisce lo scalo pescarese, i viaggiatori hanno atteso fino alle 19.30, orario previsto per il nuovo decollo con un velivolo giunto da Dusseldorf. L'aereo in avaria, invece, è ancora nell'aeroporto di Pescara per permettere i lavori di riparazione ai flaps. Il volo per Dusseldorf è trisettimanale, con partenze il martedì, il giovedì e il sabato. Questo sarà l'orario vigente fino a ottobre.

