

Aereo in avaria atterraggio d'emergenza

Apprensione ieri pomeriggio sul volo in partenza dall'aeroporto cittadino in direzione Dusseldorf, in Germania. Alle 14,50, poco dopo il decollo, a causa di un problema a un sensore, il pilota è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza. Inizialmente si era pensato alle superfici del bordo d'uscita delle ali, chiamate in gergo "flap". Ma le verifiche hanno accertato che si trattava del sensore. Dopo meno di un'ora di volo, l'aereo è stato costretto a tornare indietro e atterrare sulla pista dell'aeroporto d'Abruzzo. Come da prassi, sono stati mobilitati i vigili del fuoco, pronti a intervenire in caso di incendio. Ma fortunatamente non ci sono stati problemi: pericolo scongiurato e sospiro di sollievo per i 113 passeggeri e per l'equipaggio in servizio sul mezzo della compagnia Ryanair. L'incidente ha determinato un ritardo sulla tabella di marcia: i passeggeri, tra cui molti tedeschi, sono stati assistiti dal personale della Saga fino alle 19,30, quando sono saliti su un nuovo mezzo.

