

Chieti. Due ruote fuori dai binari: linea Sulmona-Pescara bloccata dalle 17

CHIETI. Il regionale 1209 Sulmona-Pescara in arrivo alla stazione di Chieti alle 17.15 scalo ha avuto problemi a circa 200 metri dalla banchina.

Secondo la ricostruzione fornita da Trenitalia il primo carrello della seconda vettura (il treno era formato solo da due carrozze) ha messo le ruote fuori dalla sede naturale (in gergo tecnico si chiama “sviamento”). Non si tratterebbe di un vero e proprio deragliamento ma di un evento più lieve che ha interessato solo due ruote del convoglio. Il treno si è bloccato e non ha potuto continuare il suo viaggio verso Pescara.

Secondo quanto ricostruito ci sarebbe stato solo un sobbalzo che per molti viaggiatori è stato scambiato come normale sussulto. A bordo c'erano 18 persone che non si sarebbero accorte di nulla. Il personale di bordo ha avvisato dell'inconveniente ed i viaggiatori sono stati fatti scendere e accompagnati in attesa dei bus sostitutivi che sarebbero arrivati in pochi minuti.

Trenitalia ha comunque disposto in breve tempo altri bus sostitutivi per i viaggiatori in transito ed in partenza da e per Sulmona.

Il treno è ancora bloccato sull'unico binario della tratta impedendo così la normale circolazione.

Da Pescara è comunque partito un mezzo con gru che dovrebbe in serata sistemare nuovamente il convoglio correttamente sui binari. La circolazione potrebbe tornare normale in serata.

L'incidente sarebbe avvenuto in prossimità di uno scambio ma le cause sono ancora in corso di accertamento dal personale ferroviario.

Proprio perché in prossimità della stazione le misure di sicurezza fanno in modo che anche in presenza di una velocità impostata più elevata intervengano i sistemi elettronici a rallentare il treno.

Per questo si tende ad escludere che le ragioni dello sviamento siano date dalla eccessiva velocità.

