

Doppio rondò, parte male l'esperimento del Comune di Montesilvano. Difficoltà per i mezzi della Gtm

MONTESILVANO - Traffico in tilt ieri in corso Umberto a Montesilvano dove è partito l'esperimento della doppia rotatoria. E' evidente che le corsie non sono sufficientemente larghe per il transito dei grossi mezzi e dei bus della Gtm. Quando questi arrivano da Pescara devono accostare a destra all'altezza del primo rondò "toccando" immancabilmente i cartelli della segnaletica stradale. Ancora più contorta la manovra per chi arriva da nord e per proseguire verso Pescara deve zigzagare attorno al primo rondò, che impegna anche le vetture provenienti da sud e dirette verso Penne. Se l'idea di eliminare il semaforo in un punto critico è in teoria vincente, all'atto pratico la verità ha sconfessato in modo plateale i buoni propositi dei tecnici. Il verdetto è che non c'è spazio sufficiente per le due rotatorie e non è possibile piantare vigili fissi in questo punto. Ogni notte i camion provenienti da nord abbattevano, come fossero birilli, le paline all'incrocio di corso Umberto con via Roma.

