

Incidente ferroviario - Paura e malori per collisione fra due Frecciarossa alla stazione Termini (Guarda le foto)

Un convoglio sarebbe deragliato scontrandosi con un treno accanto. Il macchinista: «Ho rispettato i limiti di velocità»

ROMA - Un uomo portato via in barella e alcune ragazze in lacrime. Paura e malori ma nessun ferito per fortuna, nello scontro tra due Frecciarossa giovedì pomeriggio all'ingresso della stazione Termini. Un convoglio che stava avvicinandosi al binario 4 sarebbe deragliato alla velocità di circa 30 km l'ora, scontrandosi con un treno accanto.

IL PANICO - I passeggeri sono andati nel panico anche a causa di alcuni finestrini esplosi nelle carrozze di coda e alcuni di loro sono stati colti da malore per la paura. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il 118.

Paura e malori per collisione tra due Frecciarossa a Termini Paura e malori per collisione tra due Frecciarossa a Termini Paura e malori per collisione tra due Frecciarossa a Termini Paura e malori per collisione tra due Frecciarossa a Termini Paura e malori per collisione tra due Frecciarossa a Termini

LA DINAMICA - I treni provenivano rispettivamente da Milano e Salerno. La procura di Roma aprirà un fascicolo sulla collisione. E una commissione d'inchiesta di Ferrovie dello Stato accerterà le cause dell'incidente. Secondo la prima ricostruzione fornita da Trenitalia, il convoglio proveniente da Milano ha «scarrellato» e alcune vetture sono uscite dal binario, urtando l'altro treno, proveniente da Sud. «Nessun vagone si è rovesciato - sottolinea un portavoce di Fs presente alla stazione Termini - quindi non si dovrebbe parlare di un vero deragliamento». Quando i due Frecciarossa, prima dell'ingresso nello scalo di Termini, a Roma, si sono urtati, il macchinista del treno proveniente da sud viaggiava a 30 chilometri orari. Lo conferma lo stesso ferroviere: «Ho rispettato i limiti e adesso aspetto l'inchiesta che chiarirà le responsabilità». L'incidente ha provocato sette contusi tra il personale dei due Frecciarossa.

I FERITI - Nessun passeggero è rimasto gravemente ferito dunque. Il traffico sui binari dall'1 all'8 è al momento sospeso e si stanno facendo i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, ma la situazione starebbe tornando alla normalità, nonostante i disagi e i ritardi. Secondo quanto si è appreso, i contusi sono stati trasportati negli ospedali San Giovanni, Pertini e Umberto I. Stando a quanto riferito da Trenitalia «in particolare il macchinista di uno dei due treni ha riportato conseguenze ad un ginocchio in seguito all'urto con un bagaglio di un passeggero, fuori dal treno».