

Fumo in cabina, aereo Ancona-Romarientra dopo decollo

Si tratta di un velivolo Saab 2000 della Darwin Airline, la compagnia subentrata alla Carpatair dopo il fuoripista avvenuto a Fiumicino. Nessun problema per passeggeri, cancellati altri due voli.

Un aereo Saab 2000 della Darwin Airline, la compagnia svizzera che copre la rotta Ancona-Roma in base ad un accordo di code-share con Alitalia, è rientrato ieri sera in pista ad Ancona pochi minuti dopo il decollo perché c'era del fumo in cabina. Nessun problema, ma molta paura, per i passeggeri.

"L'aereo - fa sapere stamani l'Aerdorica, società di gestione dello scalo - è atterrato regolarmente, senza procedure di emergenza". Ma al Resto del Carlino, che anticipa la notizia, i passeggeri hanno raccontato di 15 minuti di ansia, lamentando anche di aver perso le coincidenze con alcuni voli internazionali. L'aereo era decollato alle 19:30 alla volta della capitale. Dopo il guasto, per consentire un check-up completo dell'aeromobile, sono stati cancellati anche il volo per Roma della notte e quello di stamani alle 7:05.

Nel collegamento Ancona-Roma la Darwin è subentrata alla Carpatair nel giugno scorso, dopo i vari disservizi della compagnia romena e il fuoripista a Fiumicino di un Atr 42 decollato da Pisa.

