

L'Anas assicura: «Reti elettrosaldate nei lavori del Lotto zero»

Scarsa attenzione nei lavori di realizzazione del Lotto Zero? Assolutamente no. Almeno secondo l'Anas che dopo le segnalazioni di alcuni cittadini in merito ai lavori di costruzione del Lotto Zero nel tratto tra il viadotto Tordino I e il viadotto Riva Destra, interviene per precisare come le foto inviate a ferragosto da alcuni teramani e relative alle reti elettrosaldate risalivano ad un momento in cui «ancora non erano state poste in opera per il completamento delle lavorazioni del massetto mediante il getto del calcestruzzo». Tanto che nel corso del sopralluogo effettuato sul cantiere lo scorso 19 agosto il direttore dei lavori dell'Anas e il rappresentante dell'impresa esecutrice «hanno potuto constatare che le reti elettrosaldate effettivamente poste in opera per il getto del calcestruzzo erano state regolarmente sovrapposte». Ma non solo. Nel rispondere alle segnalazioni dei cittadini, infatti, la società sottolinea come «anche nel corso delle indagini di routine nei tratti in cui è stato completato il getto del massetto armato con rete elettrosaldata, dai saggi risulta che la rete è stata posta in opera correttamente, come previsto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni».

